





# LIFT 700




Quando l'abbassamento del braccio di LIFT 700 è ostacolato dalla presenza di cerniere sporgenti o di sportelli scorrevoli, è necessario applicare un distanziatore dello spessore di cm 2, che permette al braccio di superare gli ostacoli.

When the lowering of the LIFT 700 arm is hindered by the presence of jutting hinges or sliding doors, it is necessary to apply a 2 cm thick spacer, which will allow the arm to get past any obstacles.

Si le mouvement de descente du bras de LIFT 700 est gêné par la présence de charnières en saillie ou par des portes coulissantes, appliquer une entretoise de 2 cm d'épaisseur pour permettre au bras de franchir ces obstacles.

Wird das Absenken des LIFT 700 Arms durch herausragende Scharniere oder Schlebeschranktüren behindert, muss man ein 2 cm starkes Distanzstück einsetzen, das dem Arm ermöglicht, hindernislos zu fahren.

Cuando la bajada del brazo de LIFT 700 se encuentre obstaculizada por la presencia de bisagras salientes o por puertas correderas, habrá que aplicar un distancador del espesor de 2 cm, que permitirá al brazo superar los obstáculos.



Distanziatore  
With spacer  
Distanzstück  
Entretoise  
Españador