

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Следует избегать механических ударов по поверхности изделий (оснований и столешниц).
- Изделие подвергать трению твердыми или абразивными предметами.
- Изделие рекомендуется вытирать отжатыми влажными (не мокрыми!) салфетками или любой х/б тканью. Салфетка или тряпка для ухода за лакокрасочными поверхностями не должна содержать вкраплений абразивных материалов и элементов.
- Лакокрасочные поверхности следует предохранять от попадания на них любых агрессивных жидкостей (растворителей, бензина, кислот, ацетона и др.). Не допускается использование хлорсодержащих моющих средств.
- Во избежание уничтожения лакового слоя, запрещается наклеивать скотчем товарные ярлыки, воблеры и др. на поверхность изделий.
- Изделие из металла необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2С и не выше +40С при относительной влажности воздуха 45-70%.
- Изделия производятся из марок стали, которые неустойчивы к коррозии. Коррозия снижает показатели прочности и надежности стали, а так же ее основные технические характеристики.