

RAPPORTO DI PROVA **51470**

Ricevimento campione: 07-04-04

Emissione rapporto: 13-09-04


Spett. FERRAMENTA LIVENZA S.R.L.
VIALE L. ZANUSSI 26
33070 MARON DI BRUGNERA (PN)
ITALIA

Denominaz. campione: REGGIPIANO PK2

Caratteristiche prestazionali:

Difetti riscontrati prima della prova:

Nessuno.



Relazione composta da n° 1 allegato.

× Il responsabile di reparto



Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas" può essere riportata nella pubblicità del prodotto; il termine "approvato" non deve essere assolutamente usato.

RAPPORTO DI PROVA

51470 / 1

Ricevimento campione: 07-04-04

Esecuzione prova: 07-04-04

Emissione rapporto: 13-09-04

Denominaz. campione: REGGIPIANO PK2



Spett. FERRAMENTA LIVENZA S.R.L.
VIALE L. ZANUSSI 26
33070 MARON DI BRUGNERA (PN)
ITALIA

Resistenza dei supporti dei piani EN 1727/98, par. 6.6

Dimensioni del piano: 860 x 520 x 16 mm

Tipo di supporti: in materiale plastico con inserto in metallo.

Risultati della prova:

| Carico piano kg | Massa d'urto kg | Numero di urti | Osservazioni |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| 29 | 1,7 | 10 | Nessuna |

× Il responsabile di reparto




Il direttore
Dott. Ing. Angelo Speranza

